



ELABORATO 9 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Documentazione fotografica rilievi del 04/11/2022




Parete sorgente crolli: vista frontale.




Parete palestra di roccia: vista da NW.



Pendio a rischio crolli con muretto proprietà di monte: vista frontale.




Esecuzione rilievi lungo direttrice orizzontale alla base della parete sorgente crolli.



Esecuzione rilievi lungo direttrice orizzontale sulla cima della parete sorgente crolli.



Esecuzione rilievi lungo direttrice verticale sulla parete sorgente crolli.



Parete proprietà confinante (metanodotto) con rete metallica in aderenza: vista da SE.